


DEGRAISSER




VORMENREIN



Nettoyant pour trempage pour friteuses.



- 1 **Dosage:** 1L Vormenrein/10L eau
- 2 Verser le produit et l'eau dans le friteuse
- 3 **Phase 1:** Laisser travailler à max. 80°C pendant 1 heure
- Phase 2:** Eteindre l'appareil OFF. Laisser tremper 12 heures.



- 4 Vider la friteuse
- 5 Faire bouillir à 90°C avec de l'eau et un soupçon de vinaigre
- 6 Bien rincer à l'eau claire



QUOTIDIEN


USAGE:
Friteuses

- ! PAS SUR ALUMINIUM OBLIGATOIRE:**
- GANTS DE TRAVAIL SOLIDES**

SAFETY

Antigifcentrum
Centre antipoison:
070/245 245

Ph: 12,5



*Cette information sert uniquement à vous renseigner, elle reflète toute notre expérience. Elle ne contient, toutefois, aucun engagement de notre part.